

特許庁長官

1. 発明の名称

2. 発

カリャ ノ ダチョウォキノ 刈 谷 市 野 田 町 沖 野 45番地の 100 (外1名)

野. 函 氏 名

3. 特許出願人

東京都港区芝五丁目33番8号 住 所 ミッピンジドウシオ三条角動車工業株式会社 代表者

4. 復 代 理 人

住 所 (〒105) 東京都港区芝琴平町 1番地

任 名 (6501) 弁理

47 114836

1. [発明の名称]

車両における衝撃吸収装置付ステアリング装置

2. [特許請求の範囲]

それぞれ衝撃吸収装置を有するステアリングコ ラムおよびステアリングシャフト、それら両部材 間に介装されステアリングシャフトに加わる一次 衛撃力をステアリングコラムに伝達する手段、車 枠の適所に固設されたステアリングコラム支持用 プラケツト、上記ステアリングシャフトの外周面 適所に固設されたフランジ付リング、同リングの 上端面にその下端面が当接するように上記ステァ リングコラム支持用プラケツトとステアリングコ ラムの外周面間に介装され、円周方向に複数個に 分割されたフリクションリング、同フリクション

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 49 - 71632

43公開日 昭49.(1974)7 11

②特願昭 47 - 1/4836

②出願日 昭47.(1972)//./7

審查請求 未請求 (全5頁)

庁内整理番号

62日本分類

7191 36

80 FO

リングを介してステアリングコラムをステアリン グコラム支持用プラケットに締付け固定する部材 を具備し、車両が一次衝撃力を受けてステアリン グシャフトが後上方に突き上げられたとき、上記 フリクションリングはフランジ付リングにより外 部に押し出されてステアリングコラムとステアリ ングコラム支持用プラケットとの締付け固定関係 が解かれると同時に、該ステアリングコラムは上 記続付け固定部材によつて抱持されるように構成 されたことを特徴とする車両における衝撃吸収装 附付ステアリング装置。

3. [発明の詳細を説明]

本発明は各種車両の衝撃吸収装置付ステアリン グ装備の改良に関する。

従来のこの種装置は第1図に示すように構成さ

れている。すなわち同図に示すよりにステアリン 5 P 2 P 2 P 2 グコラムプラケツトaは、車体bに取付けられた ワンウエーカプセルcと樹脂製ビン等で連結され ている構成となつており、運転者が正面衝突篭の 事故により衝撃を受けてステアリングホイールd に衝突した際、その衝撃力がステアリングコラム プラケットaを介して上記街脂製ピンに伝わり、 該樹脂型ピンは剪断されステアリングコラムプラ ケットaは車体から分離される。この場合ステア リングコラムeとステアリングシャフトェに設け てある衝撃吸収装置により運転者の衝撃による運 動エネルギを吸収できるようになつている。また ワンウェーカプセルcは車体側に残されるが、ス テアリングコラムプラケツトaとステアリングコ ラムeは、ステアリングホイールdを含めて車体

(3)

ヤフト3にも同様に適宜の衝撃吸収装置が取付けられている。4はステアリングコラム2の外周面適所に密接などの固定手段でそのフランジ5がステアリングコラム2の軸方向の下方(第2図で左方)に位置するように固着されたフランジ付リング、6は合成樹脂のように鉄系材料よりをりなり、かつで2個別では第3回にかり、の締付トルク規制ボルトの発行した。また、リング状締付け固定部材フレングが統付は関ラングをである。また、リング状締付け固定部材フは応いる。またリング状締付け固定部材フは締付トルク規ボルト

特問 昭49-71632(2) から分離してしまうため第1 図版根で示すように変位する。そのためステアリングホイール d やコラム等が運転者の膝に当りその膝部を傷つける等の二次的な傷害事故が発生する慣れがあるという欠点があつた。

本発明は上記従来のものの欠点を解消することを目的として提案されたもので、以下第2図および第3函に示す事施例により公弁明につき具体的に説明する。

同図において、1は車両の運転室内の適所において車枠(図示せず)に固設されたステアリングコラム支持用プラケット、2はステアリングコラムで、同ステアリングコラム2には従来のものと同様に適宜公知の衝撃吸収装置が設けられている。

(4

1 1 および軸受支持部材 1 2 でステアリングシャフト 3 に加わる一次衝撃力をステアリングコラム2 に伝達する手段を形成している。

図示装置において、いま 車両の進行中に正面衝突事故が発生した場合は、 車両前方のギャボックス(図示せず) 側から矢印下方向の衝撃力(一次衝撃力) を受ける。そうするとその衝撃力によりステアリングシャフト3は矢印下方向に突き上げられるため、その上部のストッパ11の上端面は軸受支持部材12に突き当る。この軸受支持部材12に突き当る。この軸受支持部材12に突き当る。この軸受支持部材12に突き当る。この軸受支持部材12に突き当る。この軸受支持部材12に突き当る。この神受支持部材12に突き当る。この神受支持部材12に次のステアリングシャフト3と同方にに突き上げることとなる。従つて該コラム2と一体のフランジ付リング4も同様に上方へ変位するため、該リング4の上端面に当接しているフリクシ

(7)

リングコラム2がステアリングシャフト3ととも に車枠から完全に分離して変位するようなことが ない。従つてステアリングコラム2等が運転者の 膝等に衝撃を与えて該部に二次的な傷害を与える ようなことがない。

この場合運転者は上記正面衝突による反動を受けるため、ステアリングホイール9にその胸部が突き当ろうとするが、すなわち二次衝撃力を受けるが、上記のようにステアリングコラム2とその支持用プラケット1との間のフリクションリング6を介しての固定関係は解かれるため、すなわちステアリングコラム2はステアリングシャフト3とともにフリーな状態となり、ステアリング取扱となり、ステアリング取扱となり、ステアリング取扱となり、ステアリングを吸収をしているができる状態となる。従つて上記にはいる。

特開 昭49-71632(3) ヨンリング6は、該リング4で第2図2点鎖線で 示すようにリング状締付け固定部材 7 内面とステ **ナリングコラム2の外周面の間からそれら部材間** との摩擦に抗して押し出されるが、該フリクショ ンリングもは複数個に分割されているため、ステ アリングコラム2から分離して落下する。この場 台最終的にはフランジ付リング4のフランジ5は ステアリングコラム支持用プラケット1に固定さ れた締付け固定部材フに当るため、ステアリング コラム2およびステアリングシャフト3の上方へ の所定量以上の移動は規制される。かくしてステ アリングコラム2はその支持用プラケット1との 間のフリクションリングもを介しての固定関係は 解かれるが、リング状締付け固定部材フによつて 緩く抱持されるため、従来装置のように該ステア

(8)

次衝撃力はステアリングシャフト3 およびステアリングコラム2 に装着された衝撃吸収装置によつて十分に吸収されることとなり、該二次衝撃による選転者の傷害事故は防止される。

本発明装置は上記のような構成、作用を具有するものであるから、本発明によれば、運転者がステアリングコラム 2 等によつて二次的傷害を受ける惧れなくかつ二次衝撃による傷害事故も防止できるという実用的効果を挙げることができる。

4. [図面の簡単な説明]

第1図は従来装置の概略説明図、第2図かよび 第3図は本発明の一実施例を示し、第2図は縦断 面図、第3図は第2図のIIーII線に沿り断面図で ある。

第2図および第3図において、

1:ステアリングコラム支持 プラケット

2:ステアリングコラム、3:ステアリングシャフト、

4:フランジ付リング、6:フリクションリング、


7 :締付け固定部材、 9:ステアリングホイール、

11:ストッパ、 12:軸受10の支持部材。


復代理人 弁理士 伊 輝

特問 5//49-71632(4)

第1図



ຕນ



5.代 理 人

住 所 東京都港区芝五丁目 3 3 番 8 号 三 委自動車工業株式会社内

氏名 (6528) 弁理士 広 渡 禧 彰(外1名)

6. 黍付書類の目録

(i) 明 細 書 1 通

(2) 図 面 · 1 通

(3) 顧 書 副 本 1 通

(4)委任 状 2 通

7. 前記以外の発明者、代理人

(1) 発 明 者 住所 豊田市高美町 6丁目 5 6番地 氏名 山 崎 一 三

(2) 代 理 人

住 所 東京都港区芝五丁目33番8号

三菱自動車工業株式会社内

氏名 (6627) 弁理士 日 昔 吉 武

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	•		
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM	OR SIDES	· · ·	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	· ·		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR	RDRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES			
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PH	OTOGRAPHS		• • •
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	<u>.</u>		
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DO	OCUMENT	· ·	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUB	MITTED ARE	POOR QUAI	LITY
OTHER:			· .

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.